

# 붙임

# 안전점검 총괄표

학교(기관)명	시흥가온유치원	점검시기	2024.02.29.~03.08.
점검일	2024.03.06	작성자	

구분	■ 건 물      ■ 용 벽      □ 절토사면      □ 기타 (                      )							
명칭	시흥가온유치원 교사동							
주소	경기도 시흥시 장현서1길 4							
시설정보	준공(설치)연도	2021.08.24		연면적(㎡)	3,982.52		시특법 대상	□1층□2층□3층
	건물	건물용도	교육연구시설	건물층수	4		건물구조	철근콘크리트
	용벽	재료	콘크리트	높이/길이	3.5/107m 3/37.3m		구조형식	철근콘크리트
	절토사면	경사도		높이/길이			-	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간	2024.02.29.~03.08			점검기관		

점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					
------	--	--	--	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		시흥가온유치원
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		시흥가온유치원
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		우리소방기술단
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		아이티씨
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		H&HELEVATOR
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전진단		이상없음
	보수보강		이상없음
	현지시정		이상없음

조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						