

# 붙임

# 안전점검 총괄표

학교(기관)명	시흥가온유치원	점검시기	여름철
점검일	2024.06.05.~06.12.	작성자	신미라

구분	■ 건 물      ■ 용 벽      □ 절토사면      □ 기타 (                      )										
명칭	시흥가온유치원										
주소	경기도 시흥시 장현서 1길 4										
시설정보	준공(설치)연도		2024.08.24		연면적(㎡)		3982.52㎡		시특법 대상		□1종□2종□3종
	건물	건물용도	교육연구시설		건물층수	4		건물구조	철근콘크리트		
	용벽	재료	콘크리트		높이/길이	3.5/107m 3/37.3m		구조형식	철근콘크리트		
	절토사면	경사도			높이/길이			-			
안전등급	전차	A		금차	A		등급변경사유				
점검기간	2024.06.05.~2024.06.12					점검기관					
점검방법	■ 자체점검      □ 민관합동      □ 기관위탁      □ 확인점검										
점검반 구성	구분				성명			소속기관			
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)				조			시흥가온유치원			
	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)				육			시흥가온유치원			
	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 민간(학부모)				박			우리소방기술단			
	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 민간(학부모)				김			아이티씨			
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)				서			H&HELEVATOR			
	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)										
	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)										
	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)										
	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)										
점검결과	구분		지적사항				확인결과				
	정밀안전진단										
	보수보강										
	현지시정										
조치계획	구분		조치사항			조치 (예정)일	소요예산(천원)				
							국비	지방비	기타	합계	
	정밀안전진단										
	보수보강										
현지시정											